



20 JÚN 2019

EXÓPIA

5021/2019

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

Obec Lehota pod Vtáčnikom
Námestie SNP 33/1
972 42 Lehota pod Vtáčnikom

Váš list číslo / zo dňa

OcÚLpV/72/2019-4495/23.04.2019

Naše číslo

OU-PD-OSZP-2019/012313-004

Vybavuje

Ing. Števčíková

Prievidza

13.06.2019

Vec

Podnet na vykonanie kontroly - oznámenie o výsledku

Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie bol dňa 25.04.2019 doručený Váš podnet na vykonanie kontroly zameranej na prešetrenie banskej činnosti v lome a činnosti na technologickej linke prevádzkovateľa KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen v kameňolome Vtáčnik v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom a vykonanie kontrolných meraní hluku a prašnosti za účelom zistenia, či prevádzkovou činnosťou nedochádza k prekročeniu zákonom stanovených hodnôt.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie pri prešetrovaní činnosti prevádzkovateľa zistil, že v rovnakej veci začala dňa 02.05.2019 konať Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej len inšpekcia). Kontrola bola ukončená dňa 20.05.2019 vypracovaním záznamu z kontroly.

Na základe § 31 ods. 7 zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, ak konanie súčasne začnú dva orgány v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov uskutočňuje konanie správny orgán, ktorý konanie začal prvý, v tomto prípade inšpekcia.

Inšpekcia zaslala tunajšiemu úradu na vedomie dňa 12.06.2019 záznam č. 54/2019 zo dňa 20.05.2019 z vykonanej kontroly, z ktorého vyplýva, že vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší a prevádzkovateľ v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí vykonáva oprávnené merania dodržiavania emisných limitov. Naposledy bolo oprávnené meranie vykonané dňa 02.11.2017 a zistené hodnoty boli v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení.

Telefón

+421/0961275267

Fax

+421/0961275269

E-mail

oszp-pd@minv.sk

Kontrolou bolo ďalej zistené nasledovné dodržanie podmienok prevádzkovania: Zakapotované dopravné trasy, efektívne skrúpanie kameniva na ich koncoch, skladovanie prašných materiálov na skládkach s udržiavaním vlhkosti povrchu skládky, odsávanie prašnosti z okolia drvičov spojené so skrúpaním. Udržiavanie dostatočnej vlhkosti povrchov na zabránenie rozprašovania z dopravných ciest a manipulačných plôch prenajímanou autocisternou od spoločnosti BMTI s.r.o. Zvolen. Počas kontroly bol zistený funkčný a dobrý technický stav týchto zariadení a záznamy o ich využívaní v pochôdzkovej knihe. Skrúpanie autocisternou je denne, plnenie 9000 litrov počas 20 sekúnd, podľa počasia, sa zopakuje 7 až 15 krát za deň.

V prípade opakovanej zvýšenej prašnosti odporúčame priamo kontaktovať prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru